


「火災の発生原因と再発防止策の詳細」

【火災の発生原因（イメージ図）】



【再発防止策】

- ア 以下の防止策を手順書に反映
- ・通風機の起動時は手動で「全閉」から徐々に調整開し、ボイラ内の圧力が高まりすぎないように注意する
 - ・木質チップ供給機器の点検口を確実に閉止する。
 - ・運転停止後、すぐに仕切り板（逆火防止ダンパ）を設置する
- イ 発電所員への教育を徹底（継続的に実施）